
Achizitie service de reparatie masina spalat instrumentar medical

I.D.: 58837010

Data publicarii	13.07.21	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.008,40 RON - 1.008,40 RON

Descriere: Service de reparatie masina spalat instrumentar MELATHERM 10DTB -in timpul efectuarii ciclului, din partea stanga spate curge apa din carcasa aparatului, S-a efectuat un ciclu cu carcasa cu capacele demontate. Constatate: Piesa din care curge apa este valva de sens de la racordul de alimentare cu apa al aparatului - 84,03 lei fara TVA Denumire piesa inlocuita: Safety combination (valva de sens) - 504,20 lei fara TVA Manopera - 420,17 lei fara TVA Valoarea totala = 1008,40 lei fara TVA + 191,60 lei TVA = 1200 lei cu TVA inclus.
