
Servicii de reparatie fotocopiatoare

I.D.: 45092036

Data publicarii	02.03.20	Coduri CPV	50313100-3 50300000-8
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 3.120,00 RON - 3.120,00 RON

Descriere: 1.TOSHIBA C 2555 cse reparatii curente-NECESAR INLOCUIREA subansamblului recipient toner residual (275.00 lei), KIT ROLE RADF (440.00 LEI) 2.Reparatii curente TOSHIBA 2050C-Multifunctionala necesita inlocuirea subansamblului de colectare a rezidualului (1 x 220.00 lei). a kitului de role alimentare din tavi (2 x 180.00 lei) , a rolei alimentare din bypass (155.00 lei) si senzorului "capac deschis"(100 lei) 3.TOSHIBA 281C REPARATII -Unitate de imagine deteriorata. Necesari inlocuirea Belt transfer si lamela curatire belt transfer cu altele in stare buna. Garantie 6 luni.
