
serviciului de reparatie - prelucrare mecanică pentru verificare fisuri chiuloasa Mercedes

I.D.: 97369576

Data
publicarii 15.05.24

Coduri CPV 50110000-9

Pretul
estimativ: 1.300,00 RON - 1.300,00 RON

Descriere: Oferta contine - verificare fisuri chiuloasa + refacere etanseitate chiuloasa (acest serviciu se va efectua numai daca s-a constatat ca nu exista fisuri in chiuloasa)
