
reparatie imprimanta HP LJ P3015

I.D.: 70524918

Data publicarii 24.06.22

Coduri CPV

50310000-1

Pretul estimativ: 265,00 RON - 265,00 RON

Descriere: reparatie cuptor imprimanta HP LJ P3015: inlocuire folie cuptor, inlocuire rola presoare
