

---

## **servicii de intretinere echipamente de climatizare - chiller CLINT, model CHA/K/SP 151 CC**

I.D.: 71600984

---

Data publicarii	22.07.22	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 987,82 RON - 987,82 RON

---

Descriere: Revizie completa pentru chillerul CLINT, model CHA/K/SP 151 CC constand in : - verificare concentratie glicol sau umplere cu apa circuit hidraulic chiller; - verificare filtru Y , depuneri de praf in zona schimbătoarelor de căldura , - verificare schimbator de caldura (evaporator); - verificare conexiuni hidraulice si presiune in circuitul de apa; - verificare ca pompa de circulație apa sa nu fie blocata; - verificare pierderi fluid de refrigerare; - verificare conexiuni electrice, legături de impamantare, starea protecțiilor; - verificare tensiune de alimentare ; - verificare daca panourile de protecție sunt in poziție normala si fixate in șuruburi; - verificare colmatare filtre si verificare functionare echipamente la parametrii programati. - probe de functionare. Eventualele piese defecte / materiale necesare si manopera aferenta reparatiei se vor oferta ulterior sau se vor factura separat in functie de cele gasite la revizie.

---