

Reparatie aparat pentru chirurgie vitreo-retiniana Constellation® LXT cu inlocuire piese

I.D.: 71716009

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 29.07.22 | Coduri CPV | 50420000-5 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 41.155,00 RON - 41.155,00 RON

Descriere: Operațiuni efectuate în cadrul reparatiei aparatului pentru chirurgie vitreo-retiniana Constellation LXT: • Inlocuire piese: - Unitate centrala PC - cod piesa: 212-3408-502E - Supervisor PC - cod piesa: 212-3334-552S • Verificare stare aparat (să nu aibă lovituri, crăpături, starea șuruburilor și prinderilor roților, etc.); • Verificare parametrii tensiune de alimentare (tensiune, împământare, verificare întrerupători, etc.); • Verificarea protecțiilor interne care asigură funcționarea în condiții de siguranță ale aparatului; • Verificare conectori și cabluri; • Măsurarea tensiunii din sursa de alimentare și din bateria de back up; • Verificare modul pneumatic (verificare mecanism pompă și pistoane de acționare asupra casetei, verificare mecanism de prindere al casetei); • Testare la priming a casetei; • Verificare rezistență a instrumentelor de măsură; • Verificare parte de phaco prin măsurarea amplitudinale și torsionale; • Verificare vitrectomie la 5000 cpm, 7500 cpm și 10000 cpm • Verificare și calibrare ecran; • Verificare iluminator(intensitate luminoasa, durata de viață lampă) • Verificare laser (energie, lumină de țintire) • Descărcare fișiere de loguri și erori; • Verificare parametrii de lucru conform procedurilor de service Alcon și întocmire STP (service test procedure). • Verificare parametrii de protecție electrică conform SREN 60601/ SREN 62353 *Prețul este valabil numai cu returnarea pieselor defecte. De asemenea, dacă pe parc
