

---

## Reparație videobronhoscop

I.D.: 89852751

---

Data publicarii	20.11.23	Coduri CPV	50422000-9 50400000-9
-----------------	----------	------------	-----------------------

---

Pretul estimativ: 27.500,00 RON - 27.500,00 RON

---

Descriere: Reparație videobronhoscop DEFECTIUNI CONSTATATE Test etanșeitate eșuat. Fără semnal video. OPERATIUNI EXECUTATE Se dezassemblează flexibilul. Se înlocuiește tija de examinare. Se înlocuiește placa electronică. Se efectuează calibrări și teste funcționale. Se assemblează flexibilul.

---