

## Lucrări accidentale

I.D.: 66625318

Documente participare:

- Caiet de sarcini.pdf
- Draft contract Lot 1.pdf
- Draft contract Lot 2.pdf
- Draft contract Lot 3.pdf
- Formulare lucrari.docx
- FisaDate\_DF1138774.pdf
- DUAЕ\_CERERE\_161852.xml
- Raspuns consolidat CN1039829.pdf.p7s

---

Data publicarii	27.02.22	Coduri CPV	45233141-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	28.03.22	Pretul estimativ:	2.584.302,20 RON - 2.584.302,20 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

---

Descriere: În luna ianuarie 2022 pe raza Județului Arad (Comuna Hălmăgel – Comuna Moneasa) au avut loc numeroase fenomene hidrometeorologice periculoase (ISU ARAD a emis pentru perioada respectivă mai multe atenționări de cod roșu, portocaliu și galben cu fenomene hidrometeorologice periculoase) manifestate prin: viituri, averse torențiale, cedări de teren, distrugerii de acostamente, dislocări și prăbușiri pereți susținere, colmatări, distrugerii ale dispozitivelor de preluare a apelor, etc. Comitetul județean pentru situații de urgență a județului Arad, numit prin ordinul Prefectului nr. 2 din 03.01.2022, a constatat că în urma precipitațiilor abundente din ultima perioadă, pe raza comunei Hălmăgel, pe drumul județean DJ 792F, taluzul drumului a cedat pe anumite porțiuni, între pozițiile kilometrice km: 4+680 – 8+920, de asemenea, a cedat și drumul județean DJ 792F, iar macadamul a fost distrus în totalitate, datorită scurgerii torenților de pe versanții adiacenți drumului județean, depășind capacitatea de transport a albiei majore a Văii Hălmăgel, așa cum rezultă din Procesul-Verbal nr. 4700110 din 04.01.2022. În acest sens, lucrările de apărare din cutii de gabioane sunt indicate la apărarea malurilor, îndeosebi în cazul albiilor înguste, având totodată și rolul de susținere și consolidare a taluzului, în cazul de față, cu rol de sprijinire a corpului drumului județean DJ 792F. Pe raza comunei Moneasa pe drumul județean DJ 792B, datorită viiturilor s-au produs dislocări și prăbușiri ai pereților de susținere din piatra zidită, toate acestea au fost constatate în Procesul-Verbal nr. 4700195 din 06.01.2022. Astfel, se impune executarea lucrărilor în regim de urgență, deoarece accesul mijloacelor de transport în zonele afectate este limitată și obstrucționată din cauza degradărilor existente și de asemenea, participanții la trafic sunt expuși la riscul de accidentări.

---