

Reparatie Cuptor Piron PF7906.

I.D.: 105273684

Data publicarii	05.11.24	Coduri CPV	34913000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 936,00 RON - 936,00 RON

Descriere: Echipament : 1. Cuptor Piron PF7906. Pret componenta / piese originale (franco beneficiar). *Garnitura etansare usa completa material siliconat 1 buc = 936 lei Tarif de interventie constatare = 0 lei Manopera demontat /montat = 0 lei Deplasare inlocuire piese schimb 0,90/km x 676 km = 0 lei (in cadrul contractului) Total deviz Fara TVA : 936 lei Piese sunt de origine import/externa , (inclus curier extern DHL Express). Livrare piese de schimb si reparatii/montat ,de la comanda ferma aprobata este de 3 - 15 zile lucratoare.Piese mai sus mentionate dupa aprobarea / acceptarea de catre beneficiar din SICAP Nu mai pot fi returnate si se vor factura Beneficiarului. Plata se va efectua cu op in maxim 30 zile de la montaj piese. Se va emite si un proces verbal de receptie/inlocuire piese de schimb aprobate. Oferta se regaseste si pe SICAP. Valabilitate oferta 30 zile calendaristice, de la data ofertei.