
Verificare tehnica tractor Farmtrac si Reparatie Buldoexcavator Terex

I.D.: 88053158

Data publicarii	10.10.23	Coduri CPV	50100000-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 18.919,00 RON - 18.919,00 RON

Descriere: verificarea tehnica pentru identificare defectiuni tractor Farmtrac consta in : a) manopera =16 ore b) transport =86 km Reparatie Buldoexcavator Terrex Reparatia buldoexcavator pentru eliminare pierderi ulei consta in : a) manopera pentru constatare , reparatie si probe de functionare =102 ore b) piese puse in opera: ulei ATF =20 l; ulei T = 20 l; ulei H46 =20 l; antigel =5 l; apa distilata = 5 l;materiale auxiliare = 1 set; kit etansari cilindru =1 set; kit etansari convertizor = 1 set;; kit etansari butuc roata spate= 1 set
