
Reparatii sistem aer conditionat Dacia Dokker

I.D.: 99925172

Data publicarii	10.07.24	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.108,70 RON - 1.108,70 RON

Descriere: Reparatii sistem aer conditionat Dacia Dokker SM 09 FIG cuprinde schimbat pieseş furtun aer conditionat, furtun racire + manopera incarcat clima, inlocuit piese, in valoare totala de 1108,07, conform deviz 307. In momentul in care ofertantul este de acord sa presteze serviciile postate in SEAP la valoarea publicata va rugam sa acceptati achizitia, in caz contrar sa refuzati.
