
Servicii de reparatie si întretinere poduri rulante - înlocuire sistem de alimentare pod rulant de 8 tf

I.D.: 7070141

Data publicarii	08.07.15	Coduri CPV	50531400-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	16.198,00 RON
-------------------	---------------

Descriere: Necesitatea atribuirii contractului pentru prestarea acestui serviciu, pentru anul 2015, întrucât sistemul de alimentare a podului rulant este defect si functionarea podului rulant conditioneaza desfasurarea activitatii în atelierul de productie al U.S.M. Rovinari. În conformitate cu prevederile PT R1-2010 publicat în Monitorul Oficial nr.634bis/09.09.2010 partea I, se impune ca serviciile de reparatii sa fie prestate de o firma autorizata ISCIR.
