
Constatare tehnica si remediere defectiuni la automatul de includere Histostar si la microtom HM 32

I.D.: 53940606

Data publicarii	03.02.21	Coduri CPV	50800000-3 50000000-5
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ:	11.020,00 RON - 11.020,00 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: 001LBT Constatare tehnica si remediere defectiune la automatul de includere in paragina Histostar, Thermo (include inlocuirea urmatoarelor componente: A81010003 COLD SPOT COMPLETE si A81020053 THERMISTOR COLD SPOT) buc 1 3,210.00 3,210.00 002LBT Constatare tehnica si remediere defectiune la microtom rotative HM325, Microm - Thermo (include inlocuirea urmatoarei componente: 705050 Suport cutit pentru microtom MICROM HM325) buc 1 7,810.00 7,810.00
