
Servicii de reparare Hyundai Tucson cu nr. de inmatriculare CT26API apartinand A.P.I.A.Constanta

I.D.: 43881859

Data publicarii	03.09.19	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.806,54 RON - 1.806,54 RON

Descriere: Servicii de reparatii constând in: -inlocuit maner exterior usa spate -inlocuit set placute frana spate -inlocuit suport maner usa fata -inlocuit suport maner usa spate -inlocuit ulei+filtre Inlocuit: -filtru aer 1 buc -filtru ulei 1 buc -filtru combustibil 1 buc -ulei Mobil ESP5W30 1l 7 buc -set placute frana spate 1 buc -filtru polen 1 buc -suport maner interior usa spate dreapta 1 buc -maner exterior usa dreapta spate 1 buc -suport maner interior usa fata dreapta 1 buc .Total manopera 707,00 ron .Total piese 1099,54 ron .
