
Reparatie hota bucatarie CSP

I.D.: 77323611

Data publicarii	13.01.23	Coduri CPV	50532000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.650,00 RON - 1.650,00 RON

Descriere: Interventia consta in diagnoza , constatarea defectului si a cauzelor care au dus la defectare ,demontarea motorului si repararea lui ,verificarea si repararea elementelor de comanda ,probe functionare.
