

---

## Verificare hidranti interiori/exteriori

I.D.: 82119634

---

Data publicarii	16.05.23	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	73.109,70 RON - 73.109,70 RON
-------------------	-------------------------------

---

Descriere: Conditii refuzate: CONFORM P118/2 din 2013, la hidranții interiori se execută verificarea funcționării cu furtunul derulat complet, sub presiune, urmărind următoarele aspecte : a) furtunul nu este corodat, nu sunt scurgeri, deformări, distrugeri, crăpături, pe întreaga lungime; în cazul unui semn de defect, furtunul se înlocuiește imediat cu un alt furtun încercat la presiunea de lucru maximă; b) dispozitivele de fixare sunt solide și nedeteriorate; c) debitul de apă este continuu și suficient; d) sistemul de derulare funcționează ușor; e) țeava funcționează corespunzător. La hidranții de incendiu exteriori se verifică: a) starea generală tehnică și de conformitate, presiunea statică, presiunea dinamică și debitul de apă; b) gradul de etanșitate a garniturilor; c) existența indicatoarelor de marcare a hidranților. În urma verificării, se completează „ REGISTRU DE EVIDENȚĂ A ACTIVITĂȚILOR DE CONTROL, VERIFICĂRI ȘI REVIZII TEHNICE ALE SISTEMELOR ȘI INSTALAȚIILOR DE STINGERE A INCENDIILOR ” în care sunt consemnate constatările ( piese lipsă sau cu funcționare defectuoasă ) urmând a fi propusă o soluție tehnică/financiară pentru remedierea eventualelor defecțiuni și repunerea instalației în stare de funcționare. Piese defecte sau eventualele lipsuri/neconformități nu sunt incluse în pret

---