
reparatie distribuitor de O2 - HU10

I.D.: 48860069

Data publicarii	10.08.20	Coduri CPV	85111700-7
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.961,00 RON - 3.961,00 RON

Descriere: reparatie distribuitor de O2 - HU10: 1 buc. revizie tehnica statie de O2, pret 800.00 lei fara TVA 1 buc. kit revizie reductor, pret 485.00 lei/buc. fara TVA 2 buc. supapa de sens (325951), pret 688.00 lei/buc. fara TVA 1 buc. reductor complet cu manometru (900489), pret 1,300.00 lei/buc. fara TVA Garantia piselor de schimb: 6 luni
