
reparatie perfuzor Space Braun

I.D.: 19311210

Data publicarii	26.04.17	Coduri CPV	50400000-9 50800000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Termenul limita pentru depunere: 28.04.17

Descriere: Reparatie perfuzor Space Braun (de fabricatie braun)(ansamblu senzor detectie tip seringa deformat mecanic) Este necesara inlocuirea componentelor defecte si recalibrarea perfuzorului. Operatorii vor transmite oferta de pret insotita de: -Aviz de functionare emis de Ministerul Sanatatii pentru reparare, mentenenta si punere in functiune/instalare valabil pentru dispozitivul medical care face obiectul contractului -dovada ca are personal calificat/instruit la firma producatoare a echipamentului medical care face obiectul contractului (certIFICATE de calificare/instruire)
