

---

## Servicii de reparare si diagnosticare la statia de masurare gama in aer

I.D.: 75178227

---

Data publicarii	10.11.22	Coduri CPV	50411000-9
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 15.000,00 RON - 15.000,00 RON

---

Descriere: Referitor la: Lucrari de reparatie inlocuire subansamble la statia automata de masurare a fondului de radiatie gama in aer aplasata in incinta APM , la care se vor efectua urmatoarele operatiuni: Va fi verificata tehnic statia pentru a constata daca este realizata conexiunea GPRS sau ORBCOM cu ANPM. • In cazul in care subansamblul SERIAL ROUTER (ce asigura comunicatia GSM) este defect, va fi preluat acest modul verificat tehnic si se va reinscrie software-ul in echipament. •In cazul in care modul ORBCOM (ce asigura comunicatia satelitara) este defect, va fi preluat modulul in vederea verificarii tehnice si inlocuirea acumulator ce genereaza semnalul de clock al echipamentului. La final sunt reinstalate cele doua echipamente si va fi verificata functional statia, atat din punct de vedere dozimetric cat si din punct de vedere al comunicatiei

---