
Serviciu de reparație decupir Makita

I.D.: 57380201

Data publicarii	25.05.21	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 55,00 RON - 55,00 RON

Descriere: Serviciul de reparatie consta in: - constatarea defectiunilor - identificarea pieselor defecte - inlocuirea pieselor defecte (rola) - testare/predare
