
Reparatii uscator ELECTROLUX

I.D.: 16521006

Data publicarii	06.12.16	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	07.12.16	Pretul estimativ:	280,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	------------

Descriere: Reparatii uscator ELECTROLUX situata in incinta Centrului de Ingrijire si Asistenta Adaseni, jud. Botosani. Reparatitiile constau in inlocuirea urmatoarelor componente; - placa electronica; - rezistenta electrica; - rulment cuva; - rulmenti motor;
