

---

## Reparatie Mercedes Benz Sprinter

I.D.: 75577784

---

Data publicarii	24.11.22	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Termenul limita pentru depunere:	25.11.22	Pretul estimativ:	1.400,00 RON - 1.400,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

---

Descriere: Servicii de reparație Mercedes Benz Sprinter MAI 34844 Nr. identificare WDB9062551N526167/2012 Manoperă pentru următoarele operațiuni: - înlocuit set saboți frână -înlocuit bujii incandescente -test frână Piese auto: - bujie incandescentă- 6 buc -set saboți frână punte spate-1 buc -set montaj frână-1 buc -spary degripant 400 ml-1 buc Termen de garanție minim: -3 luni pentru manoperă -12 luni pentru piesele de schimb

---