

---

## Servicii verificare hidranti interiori

I.D.: 49331695

---

Data publicarii	31.08.20	Coduri CPV	44482200-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 300,00 RON - 300,00 RON

---

Descriere: Servicii verificare hidranti interiori. Operatiuni ce se executa: - controlul etanseitatii instalatiei de alimentare cu apa a hidrantilor (conducte, îmbinari, armaturi); - verificarea racordurilor hidrant si a tevilor de ajutor si înlocuirea celor defecte; - verificarea uzurii sau degradarii garniturilor de la racordurile robinetului hidrant si înlocuirea celor defecte; - verificarea rotelor de furtun si înlocuirea celor defecte; - verificarea suportilor rola furtun si înlocuirea celor defecti; - verificarea robinetilor hidrant si înlocuirea celor defecti. - verificare presiune apa pe coloana.

---