
Prestarea serviciilor de reparații și întreținere a avionului Piper PA-42 Cheyenne III, seria 42-8001048 și a motoarelor acestuia P&WC tip PT6A-41 cu seriile PC-E 85177 și PC-E 85217

I.D.: 52727201

Data publicarii	18.12.20	Coduri CPV	50211000
-----------------	----------	------------	----------

Descriere: , Pentru menținerea disponibilității avionului tip Piper PA-42 Cheyenne III, seria 42-8001048 este necesară efectuarea serviciilor prevăzute în caietul de sarcini și descrise succint, după cum urmează: , I. „event 1 & 2” - inspecțiile cuprinse în AMM (p/n 761-523) 5-20-00 paginile 9-34; , II. inspecții speciale - acestea sunt compuse din inspecțiile cuprinse în AMM (p/n 761-523); , III. servicii de schimb standard pentru motorul P&WC tip PT6A-41 cu seria PC-E 85217 ca urmare a consumului de resursă acordată între două reparații capitale; , IV. inspecția turbinei compresorului (p/n 3024711) „Inspect C/T Blade” aferentă motorului P&WC tip PT6A-41 cu seria PC-E 85177, inspecție impusă de manualul „More” al motorului ca urmare a consumului de resursă (program „More” - STC SE00001EN); , V. înlocuire montanți de cauciuc (amortizori de vibrații) pentru ambele motoare, lucrare impusă de manualul de mentenanță al avionului Piper PA-42 Cheyenne III ca urmare a consumului de resursă.,
