

Furnizare piese schimb resort auto

I.D.: 31314992

Data publicarii	16.10.18	Coduri CPV	34320000-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 19.10.18

Descriere: Achizitionarea urmatoarelor bunuri materiale din categoria pieselor de schimb : Cod cpv 34320000-6 Pompă ambreiaj Rabă = 2 buc; Borne baterii Rabă = 30 buc; Lamelă ștergător turisme mici = 10 buc; Răcitor ulei Rabă = 2 buc; Sondă apă ARO = 2 buc; Punte retur motorină Rabă = 2 buc; Furtun combustibil 8 mm = 10 buc; Șeibi cupru (8.10.12.14) = 101 buc; Pompă apă Rabă = 1 buc; Pompă apă Aro Câmpulung = 2 buc; Set racord răcire Rabă = 2 buc; Set racord răcire Aro = 2 buc; Pompă alimentare rabă = 4 buc; Placă presiune Rabă = 1 buc; Bujii incandescente ARO 243 = 4 buc; Contact stop frână ARO = 2 buc; Set ambreiaj ARO = 2 buc; Furtun umflat pneuriu 10 m(15) = 2 buc; Electromotor Aro Câmpulung =1 buc; Semering Palier Saviem =1 buc; Filtru ulei Rabă = 10 buc; Filtru motorină Aro = 15 buc; Termostat Rabă = 5 buc; Termostat Aro = 2 buc; Contact general = 2 buc; Set ambreiaj Rabă = 1 buc; Compresor aer Rabă = 1 buc; Baterie filtru Rabă = 2 buc; Baterie filtru Aro = 1 buc; Schimbător fază lumini Rabă = 1 buc; Coliere diferite = 50 buc; Dopuri antiîngheț mărimi diferite = 18 buc; Furtun DN ? = 3 buc; Furtun DN ? = 3 buc; Cod Cpv 34322100-1 Cilindri frână față ARO = 2 buc; Cilindri frână spate ARO = 2 buc; Saboți față ARO = 4 buc; Saboți spate ARO =4 buc; Cilindru frână față Rabă =4 buc; Supapă frână mână Rabă = 3 buc; Pompă frână ARO = 2 buc; Cod Cpv 34312700-4 Curele 1300 = 20 buc; Curele 1475 = 10 buc; Curele 1175 =10 buc; Curea trapezoidală 1250x12x10.5 = 10 buc; Cod Cpv 31221000-1 Bloc diode 24 V =2 buc; Bloc diode 28V = 2 buc; Releu încărcare 24 V =2 buc; Releu încărcare 12V = 2 buc; Cod Cpv 34312300-0 Radiator apă Rabă = 2 buc; Radiator apă Aro = 2 buc
