

---

## SERVICII DE REPARARE ALCOOLTESTERE

I.D.: 39491274

---

Data publicarii	31.10.19	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.328,00 RON - 1.328,00 RON

---

Descriere: Servicii de reparație alcooltestere Care includ: - Inlocuirea senzorului de detecție clasa I de precizie etilotest AlcoVisor BAC100 630222 - Inlocuirea bateriei de la memoria internă EEPROM

---