

Reparatie marmita abur

I.D.: 68631931

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 28.04.22 | Coduri CPV | 45259000-7 |
|-----------------|----------|------------|------------|

Pretul estimativ: 16.700,00 RON - 16.700,00 RON

Descriere: Lucrarea cuprinde: 1. Inlocuire racord alimentare cu apa marmita, DN 15. 2. Inlocuire racord alimentare cu abur marmita, DN 25. 3. Inlocuire racord evacuare condens marmita, DN 20. 4. Dezafectare racorduri vechi si refacerea legaturilor in limita marmitei la noile racorduri
