
Servicii de reparatii si revizie pentru echipamentul IVIS Spectrum

I.D.: 58719071

Data publicarii	08.07.21	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	13.157,00 RON - 13.157,00 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Servicii de diagnosticare si reparatie pentru echipamentul IVIS Spectrum, producator Perkin Elmer: - inlocuire placa electronica Cod: 128807 - inlocuire UPS 3000VA Caracteristici: Tensiune de intrare:110-300VCA, 50Hz, monofazic, Tensiune de iesire 230VCA, 50Hz, monofazic, Putere de iesire 3000VA(2700W), Autonomie la puterea maxima cca 7 min (cca 10 min la consumul aparatului IVIS+calculator) Forma de unda de iesire sinusoidala, topologie online dubla conversie, cu stabilizator
