
Serviciu de reparatie bloc comanda detector jocuri in articulatii

I.D.: 43052716

Data publicarii	12.02.20	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.527,00 RON - 4.527,00 RON

Descriere: RAR DIIR (M064/05.02.2020) : Serviciu de reparare pentru bloc de comanda al detectorului de jocuri in articulatii, care include: - reparatie lanterna telecomanda (reparatie modul receptor, reparatie modul incarcare, reconfigurare canale radio, probe de functionare) - 1 bucata; - reparatie placa emiator radio DJ; - manopera instalare - 1 bucata; - transport pe ruta Bucuresti - Sibiu si retur - 564 km.
