
Servicii de reparare Hyundai Tucson cu nr. de inmatriculare CT99YPA apartinand A.P.I.A.Constanta

I.D.: 44389657

Data publicarii	29.10.19	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 8.743,58 RON - 8.743,58 RON

Descriere: Inlocuit brate longitudinale spate -inlocuit bucx fuzete spate -inlocuit cardan -inlocuit cheder usa spate dreapta -culise etriere spate -D/R ansamblu electroventilatoare -D/R condensor -D/R radiator racire -curatat radiatoare -reparat instalatie electrica. INLOCUIT: - brat longitudinal spate 2 buc, -bucse inferioare fuzete spate 2 buc, -bucse fuzete spate 2 buc, -set culise etriere 2 buc, -cheder usa spate dreapta 1 buc , -bucsa brat longitudinal 2 buc , -cardan 1 buc. TOTAL MANOPERA: 1183,00 ron. TOTAL PIESE: 7560,58 ron .
