
Reparatii Mercedes-Benz GLK

I.D.: 82928549

Data publicarii 30.05.23

Coduri CPV 50110000-9

Pretul estimativ: 6.127,30 RON - 6.127,30 RON

Descriere: COMPRESOR DE REFRIGERENT CUREA TRAPEZOIDALA ROLA DE GHIDARE INTINZATOR DE CUREA ROLA TENSOARE FREON ULEI REFRIGERENT ASPIRARE REFRIGERENT, VERIFICARE ETANSEITATE, REUMPLERE (LA COMPRESOR DE-, MONTARE (MOTOR DEMONTAT) TOATE SISTEMELE EFECTUARE TEST SCURT CHECK CLIMATE CONTROL (AFTER QUICK TEST) INLOCUIRE CUREA DE TRANSMISIE LA AVH. CU ACLLIONARE DEMONTARE, MONTARE DISPOZITIV DE INTINDERE PENTRU CUREA INLOCUIRE ROLĂ DE GHIDARE PENTRU TRANSMISIE PRIN CUREA ARTICOLE DIVERSE
