
Reparatie insuflator UI500

I.D.: 59192989

Data publicarii 22.07.21 Coduri CPV 50422000-9 33162000-3 50430000-8

Pretul estimativ: 14.815,90 RON - 14.815,90 RON

Descriere: Reparație insuflator UI500: DEFECTIUNI CONSTATATE Eroare 323 OPERATIUNI EXECUTATE Se demontează insuflatorul. Se înlocuiește modulul de presiune (se înlocuiește valva de presiune, senzorul de presiune, placa electronică de control a presiunii). Se efectuează calibrări și teste. Se montează insuflatorul..
