
Servicii de reparatie sisteme de videoproiectie-FB_FFEEA

I.D.: 68182348

Data publicarii	12.04.22	Coduri CPV	50800000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 798,33 RON - 798,33 RON

Descriere: Servicii de reparatie Videoproiector Sanyo PLC XP100L cu nr. de inventar 321675: Curatire Deplasare; Servicii de reparatie Videoproiector Sanyo cu nr. de inventar 321665 : Cablu transmisie date Adaptor DVI-VGA Manopera inlocuire Deplasare . 2.Serviciile vor fi prestate la sediul Facultatii de Economie si Administrarea Afacerilor, Salile163 si 324B, din Sediul Central al Universitatii din Craiova, Strada A.I.Cuza nr.13 , Craiova , Dolj.
