
Refacere sistem supraveghere interior/exterior 59camere

I.D.: 75122771

Data publicarii	08.11.22	Coduri CPV	50610000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 45.000,00 RON - 45.000,00 RON

Descriere: Pentru refacerea/upgradul sistemului de supraveghere video exterior se vor folosi urmatoarele echipamente: I. Sistem supraveghere sali de clasa. Compus din: 23 camere ip interior audio-video Hikvision 4 megapixeli 1- NVR Hikvision32 canale seria 7200 3- switch POE hikvision 8 porturi 2 HDD WD surveillance 6 TB Cablu FTP - 600 m Doza - 23 buc Mufa cat 6 rj45 -46buc II. Sistem supraveghere holuri. Compus din: 23 camere ip interior video Hikvision 4 megapixeli 1- NVR Hikvision32 canale seria 7200 3- switch POE hikvision 8 porturi 2 HDD WD surveillance 6 TB Cablu FTP - 400 m Doza - 23 buc Mufa cat 6 rj45 -46buc III. Sistem supraveghere sali de clasa. Compus din: 13 - camere ip exterior Hikvision 4 megapixeli 1- NVR Hikvision32 canale seria 7200 3- switch POE hikvision 8 porturi 2 HDD WD surveillance 4 TB Cablu FTP - 600 m Doza - 23 buc Mufa cat 6 rj45 -46buc
