

Reparație capitală pentru două motoare Kalisz ASz-62IR-16 împreună cu agregatele acestora

I.D.: 93813790

Documente participare:

- Formulare Motor Kalisz.docx
- Caiet de sarcini RK motor Kalisz PBI -2024.pdf
- Draft contract Reparatii Capitale Motor Kalisz.pdf
- FisaDate_DF1205347.pdf
- DUAЕ_CERERE_264770.xml
- Rsp sol.clarificari 3985.pdf

Data publicarii	27.02.24	Coduri CPV	50211212-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	28.03.24	Pretul estimativ:	1.250.600,00 RON - 1.250.600,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------------------

Descriere: Contract de servicii de reparație capitală pentru doua motoare Kalisz ASz-62IR-16, S/N K16510120, S/N K16118308 împreună cu agregatele acestora (conform Anexei I la caietul de sarcini) in termen total de 4 luni si doua săptămâni de la preluare. Plata pentru serviciile de reparație capitală a componentelor de aeronavă, se va face astfel: • 30% din valoarea reparației capitale care face obiectul acestui Caiet de Sarcini, după recepția etapei nr 1; • 70% din valoarea reparației capitale după recepția finală (etapa 2). Achizitorul se obligă să plătească Furnizorului serviciile prestate, prin Ordin de Plată, în contul de trezorerie al Furnizorului. Achizitorul va prelua factura din sistemul național privind factura electronică RO e- Factura si va efectua plata în maxim 60 de zile Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificari/informatiilor suplimentare cu 7 zile inainte de data limita de primire a ofertelor. Aeroclubul României acceptă ca unul sau ambele motoare să fie înlocuite cu motoare cu aceleași caracteristici tehnice și care au un număr similar de ore de funcționare de la punerea în serviciu și o resursă tehnică până la următoarea reparație capitală de 1200 ore sau 12 ani. Resursa acordată de reparator va fi menționată în certificatul EASA FORM 1. În acest caz stocarea motorului trebuie să fie efectuată în conformitate cu documentația producătorului, fără a depăși 24 luni.
