
Servicii de reparații auto la Dacia Duster

I.D.: 80931352

Data publicarii	11.04.23	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 4.254,20 RON - 4.254,20 RON

Descriere: Serviciu de reparații la Dacia SD/HSDC5/HSDC5G /DUSTER, MAI 36843, ss: UU1HSDC5G52028347, cmc: 1598, putere: 77kW, mma: 1800 (Înlocuire pompă hidraulică direcție, Înlocuire casetă de direcție, Înlocuire bielele direcție stg+drt, Înlocuire cap de bară stg+drt, Înlocuit burduf bielele stg+drt, Înlocuit lichid servodirecție, Verificare/reglare aliniere roți) Total fără TVA : 4.254,20 lei Total cu TVA : 5.062,50 lei
