
Serviciu reparatie Mercedes Benz Sprinter

I.D.: 74721085

Data publicarii	01.11.22	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	03.11.22	Pretul estimativ:	1.150,00 RON - 1.150,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: Serviciu reparatie mercedes menz sprinter nr identificare WDB9061531N602038/2014 Manopera pentru efectuare test scurt, verificare motor, inlocuire senzor temperaturi inainte de catalizator, filtru de particule curatare/regenerare in atelier. Piese auto - senzor de temperatura
