
Serviciu reparatie Mercedes Benz Sprinter

I.D.: 74721085

| | | | |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 01.11.22 | Coduri CPV | 50112100-4 |
|-----------------|----------|------------|------------|

| | | | |
|----------------------------------|----------|-------------------|-----------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 03.11.22 | Pretul estimativ: | 1.150,00 RON - 1.150,00 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-----------------------------|

Descriere: Serviciu reparatie mercedes menz sprinter nr identificare WDB9061531N602038/2014 Manopera pentru efectuare test scurt, verificare motor, inlocuire senzor temperaturi inainte de catalizator, filtru de particule curatare/regenerare in atelier. Piese auto - senzor de temperatura
