

Reparatie Electropompă submersibilă Flygt CP 3170-180-0180035

I.D.: 35407823

Data publicarii	19.04.19	Coduri CPV	50511000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 17.366,70 RON - 17.366,70 RON

Descriere: Reparatie Electropompă submersibilă Flygt: etansari mecanice; rulmenti; inele "O"; FLS; consumabile conform deviz nr 26300/148 din 26.03.2019
