
Verificare hidranti interiori /exteriori, Teava de refulare tip MIAMI scurta cu diuza de 12 mm

I.D.: 75093801

Data publicarii	19.10.22	Coduri CPV	50413200-5 35000000-4
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 1.040,00 RON - 1.040,00 RON

Descriere: Verificare la 6 luni a hidrantilor interiori /exteriori. Operatiunea consta in verificarea conditiei cutiei de hidrant,robinet,furtun de incendiu,teava de refulare,verificarea garniturilor. Testarea presiunii statice de lucru pentru hidranti interiori si a debitului de apa pt hidranti exteriori.In cazul cand hidranti sunt alimentati din grup de pompare contravaloarea verificarii grupului este de 750.00 lei. La pretul de verificare a hidrantilor interiori/exteriori se adauga cheltuielile de deplasare in afara judetului Constanta functie de distanta.In judetul Constanta pretul este de 100,00 lei pentru o deplasare. In cazul cand este necesar schimbarea robinetului de hidrant interior pretul robinetului este de 98,00 lei/buc iar pretul manoperei se va stabili in functie de complexitatea lucrarii , Teava de refulare pentru furtune de incendiu tip C
