
SERVICII DE DIRIGENTIE DE SANTIER

I.D.: 81645074

Data publicarii	02.05.23	Coduri CPV	71247000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.500,00 RON - 2.500,00 RON

Descriere: Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul de investiție: REFACERE ZID DE SPRIJIN, STR. ROTARILOR, NR. 62, MUNICIPIUL HUNEDOARA. Dirigintele de șantier trebuie să fie atestat, în conformitate cu Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții republicată, cu modificările și completările ulterioare, cu toate reglementările ce decurg din acesta precum și cu alte normative aflate în vigoare. Drepturile, obligațiile și răspunderile diriginților de șantier sunt reglementate conform articolului 44 din Procedura de autorizare a diriginților de șantier din 13.05.2011, anexă la Ordinul nr. 1496 /13.05.2011 pentru aprobarea Procedurii de autorizare a diriginților de șantier, emis de Ministerul Dezvoltării Regionale Dirigintele de șantier este reprezentantul investitorului și își exercită atribuțiile pe toată durata de concepere și realizare a construcției în perioadele de pregătire a execuției lucrărilor, executare și recepție a lucrărilor
