

---

## **AAAETS6DX7T/AAB Reparatii camere de supraveghere video**

I.D.: 61538652

---

Data publicarii	30.09.21	Coduri CPV	50610000-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 3.676,00 RON - 3.676,00 RON

---

Descriere: Materiale necesare pentru reparatia si punere in functiune a sistemului de supraveghere video: Media Converter 10/100Base-TX, 100Base-FX, sursa in comutatie cu o plaja larga de tensiuni de intrare ( 80-250V ). 20km. 1550nmTX/1310nmRX. SM, conector SC, DIP Switch pentru configurarea diverselor stari de lucru, 4 buc Media Converter gigabit, 2 fibre, Single Mode 15Km, convertor de la cupru 1000BASE-TX la fibra SC single mode 1000Base-FX , full-duplex, sursa in comutatie, 2 buc Armatura ASA (barcuta). Barcuta din polietilena, armatura din otel zincat, 2 buc Intinzatoare spirala RIBE (ARMOROZI) pentru cablu optic ADSS cu diametru 7,71-8,31mm, pt deschideri intre stalpi <= 50m, 1 buc Reparatie camera speed dome, inlocuire placa electronica de alimentare 1 buc Reparatie camera fixa, inlocuire placa electronica de alimentare 1 buc Sursa de alimentare 12V/3A, 1 buc Sursa de alimentare 24V/3A, 4 buc. Pretul cuprinde si cheltuielile cu manopera.

---