

Diagnoza/revizie, reparatie copiator OCEMP1020

I.D.: 14612928

Data publicarii	24.08.16	Coduri CPV	50313100 50313200
-----------------	----------	------------	-------------------

Termenul limita pentru depunere:

Descriere: Servicii de diagnosticare, revizie ,verificare si reparare copiator OCEMP1020(inlocuit unitate drum unit, developer,ropla transfer). Echipamentul afiseaza eroare C2557, fiind posibila inlocuirea si a altor componente,consumabile. Echipamentul se afla la sediul inspectoratului, str. Horea, nr.28, Tg. Mures. Pretul solicitat va include manopera si piesele necesar a fi inlocuite.
