
Reparatii copiatoare Canon IR 1018

I.D.: 14365652

Data publicarii 09.08.16

Coduri CPV

50313100-3

Termenul
limita pentru
depunere: 11.08.16

Pretul estimativ:

2.250,00 RON

Descriere: reparatie copiator Canon IR1018. Este necesara inlocuirea urmatoarelor piese: 1/ unitate fuser 220v=1buc; 2/ unitate tanc developare=1buc; 3/ ansamblu usa laterala=1buc; 4/ role presoare=1buc.
