

revizie/reparatie autoclav Zirbus

I.D.: 44636719

Data publicarii 20.11.19 Coduri CPV 50411500-4 50421000-2

Pretul estimativ: 50.985,00 RON - 50.985,00 RON

Descriere: I. Autoclav HST 6X7X6 sn 2682 1 Sensor de temperatura sensor 2 x PT100 ETM01015 1 700 700 2 Grafite pentru gresare garnitura (30 g) ETV06001 1 67 67 3 Garnitura usa HST 6x7xX MO0907 2 1286 2572 4 Bloc valve SJ3000 ETA04040 1 2500 2500 5 Valva cu 5/2 cai SJ3A60-5CU-C4 ETA04042 7 891 6237 6 Statie de ventilare SJ3000-50-1AS-C8 ETA09107 1 395 395 7 Ventil Y3000 KQ2P-08 ETA04105 1 100 100 8 Cilindru compact RP200-50/690 ETA09002 1 2338 2338 9 regulator AR20-F02E-B ETA09072-9 1 324 324 10 Senzor de nivel orizontal ETM07001 1 210 210 11 Manopera reparatie 12ore 167 2004 VALOARE TOTALA REPARATIE AUTOCLAV HST 6X7X6 sn 2682: 17447 II. Autoclav HST 6X7X6 sn 2683: 1 Display 5,7" ETS03053 1 10406 10406 2 Garnitura usa HST 6x7xX MO0907 2 1286 2572 3 Bloc valve SJ3000 ETA04040 1 2500 2500 4 Valva cu 5/2 cai SJ3A60-5CU-C4 ETA04042 7 891 6237 5 Statie de ventilare SJ3000-50-1AS-C8 ETA09107 1 395 395 6 Ventil Y3000 KQ2P-08 ETA04105 1 100 100 7 regulator AR20-F02E-B ETA09072-9 1 324 324 8 Sensor de presiune tip KPI 35, 0,2..8,0 bar ETM05014 2 1567 3134 9 Manopera reparatie 12ore 167 2004 VALOARE TOTALA REPARATIE AUTOCLAV HST HST 6X7X6 sn 2683: 27672 III. HST 6X6X9/2 sn 2780: 1 Garnitura usa HST 6x6xX MO0815 2 1314 2628 2 regulator AR20-F02E-B ETA09072-9 1 324 324 3 Senzor de nivel orizontal ETM07001 1 210 210 4 Sensor de temperatura sensor 2 x PT100 ETM01015 1 700 700 5 Manopera reparatie 12ore 167 2004 VALOARE TOTALA REPARATIE AUTOCLAV HST 6X6X9/2 sn 2780: 5866 lei