
Servicii de reparații, respectiv înlocuit senzor pedală frână, senzor PDC

I.D.: 87247980

Data publicarii	19.09.23	Coduri CPV	50112111-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 819,33 RON - 819,33 RON

Descriere: Servicii de reparații, respectiv înlocuit senzor pedală frână, senzor PDC pentru autoturismul marca Mercedes -Benz, cu numărul de înmatriculare B 31 MJR. Serviciile de reparații se vor efectua conform devizului. Serviciile trebuie să respecte cerințele solicitate de autoritatea contractantă și oferite de dvs.
