

Reparatii auto BH-Mercedes Sprinter,Vito

I.D.: 9283332

Data publicarii	16.09.15	Coduri CPV	50100000-6
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	17.09.15	Pretul estimativ:	4.406,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Prestarea serviciilor: 1. verificat, reparat si incarcat instalatia AC la un microbuz Mercedes Benz Sprinter , an fabr. 2008, tip motor 611.981, 95 kw, SS WDB9046631R287362, estimat 806 lei fara TVA. 2. diagnoza computerizata, reparatii sistem directie , sistem suspensie la un microbuz Mercedes Vito , an fabr. 2008, tip motor 611.980, 75 kw, SS WDF63970313442339, estimat 3.000 lei fara TVA. 3. inlocuit geam usa culisanta laterala la un microbuz Mercedes Vito , an fabr. 2001, tip motor 611.980, 110 kw, SS VSA63819413369181, estimat 200 lei fara TVA. 4. reparat toba intermediara esapament la un microbuz Mercedes Vito , an fabr. 2001, tip motor 611.980, 110 kw, SS VSA63819413368577, estimat 100 lei fara TVA. 5 . reparatii usa culisanta la un microbuz Mercedes Vito , an fabr. 2001, tip motor 611.980, 110 kw, SS VSA63819413430000, estimat 300 lei fara TVA.
