

## Remediere defecțiuni la cameră frigorifică de 5,85 metri cubi.

I.D.: 98485059

---

Data publicarii	12.06.24	Coduri CPV	50730000-1
Termenul limita pentru depunere:	17.06.24 11:00	Pretul estimativ:	3.100,00 RON - 3.100,00 RON

---

Descriere: Se va efectua remediarea defecțiunilor identificate la camera frigorifică cu volum de 5,85 mc de la sediul Penitenciarului Ploiești, în str. Rudului, nr. 49. Camera frigorifică este echipată cu tablou de comandă AKO-13523P, suflantă refrigerare unghiulară EVS131ED (2 ventilatoare, debit 520 mc/h, degivrare electrică), compresor frigorific, etc.  
Manifestări/simptome initial observate: evaporatorul (suflanta) refrigerare, model EVS131ED, inițial nu mai făcea degivrare (posibil rezistență electrică arsă) și era necesară dezghețarea periodică pentru a răci eficient. Ulterior, progresiv suflanta nu mai făcea răcire și concomitent, compresorul frigorific funcționa fără întrerupere, motiv pentru care funcționarea camerei frigorifice a fost suspendată. Pentru repararea camerei de refrigerare sunt necesare următoarele materiale: 1) set senzori temperatură/degivrare; 2) vizor lichid - 1 buc; 3) controler temperatură; 4) freon R404A - aprox 1,5 kg. Activități minime de instalare și punere în funcțiune: înlocuire sensor de temperatură/degivrare, înlocuire controler, sudură pe conducta de lichid pentru montare vizor, încărcare cu freon.

---