
SERVICIU DE REPARATIE A ECHIPAMENTULUI ICP-MS (CU INLOCUIREA DETECTORULUI SI VERIFICARE FUNCTIONARE

I.D.: 80690932

Data publicarii	05.04.23	Coduri CPV	50413000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 22.546,35 RON - 22.546,35 RON

Descriere: SERVICIU DE REPARATIE A ECHIPAMENTULUI ICP-MS (CU INLOCUIREA DETECTORULUI SI VERIFICAREA FUNCTIONARII ECHIPAMENTULUI IN PARAMETRII OPTIMI) Include inlocuirea pieselor de schimb: 211-95180-41 PCB-A, ICPMS PRE2 211-95100-41 PCB-A, ICPMS HV2 211-91531 DETECTOR, MS DM521K 980-20240, ICP-MS SOLUTION B
