

---

## **Servicii de reparare uscator de rufe AEG si INDESIT**

I.D.: 104714751

---

Data publicarii	25.10.24	Coduri CPV	50532000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.000,00 RON - 1.000,00 RON

---

Descriere: Reparatie uscator de rufe AEG : inlocuit kit role . Uscator de rufe Indesit : inlocuit curea, inlocuit intinzator curea cu rola , la DGASPC Sector 1 / CRRN. Buburuza

---